

ACCESSOIRES POUR PRESSION

MATÉRIEL

PVC rigide (polychlorure de vinyle non plastifié). Cette matière est propre pour toutes utilisations en contact avec eau potable et autres fluides. Cette matière est en accord aux normes ISO/TR7473.

NORMALISATION

Les accessoires pour pression PLIMAT en PVC sont fabriqués en accord à la norme EN 1452-3.

MONTAGE

Bien nettoyer la zone interne d'accouplement ainsi que le joint et aussi la pointe mâle à introduire, afin d'éliminer toutes les impuretés. Mettre le produit similaire sur l'extrémité de la pointe mâle et ou sur la superficie interne du joint, pour faciliter l'introduction. procéder finalement à l'enfilage des deux parties en les maintenant centrées.

PRESSIÃO DE SERVIÇO

La pression de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20°C (eau) ou 6 bar à 40°C (eau).

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d	- Diamètre nominal
Quant	- Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr	- Poids approximatif en grammes
C	- Caisse 39 x 29 x 31
D	- Caisse 59 x 39 x 39
E	- Caisse 59 x 39 x 31

Joelhos a 90°


Elbows 90°

Coudes à 90°

Codos 90°



01 20 1001 000



d	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
63	91	80	686	c 10	01 20 1001 063
75	104	94	864	c 6	01 20 1001 075
90	108	110	1400	c 4	01 20 1001 090
110	115	135	2381	c 2	01 20 1001 110

Tês a 90°


Tees 90°

Tés à 90°

Tes 90°



01 20 1003 000



d	l	l1	L	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
63	342	171	91	160	80	985	E 6	01 20 1003 063
75	396	191	104	188	94	1300	D 5	01 20 1003 075
90	436	218	108	220	110	1995	D 5	01 20 1003 090
110	500	250	115	270	135	3381	D 3	01 20 1003 110

Joelhos a 45°


Elbows 45°

Coudes à 45°

Codos 45°



01 20 1067 000



d	L	I	Gr	Quant	Nº Código
63	91	152	650	C 12	01 20 1067 063
75	104	176	867	E 10	01 20 1067 075
90	108	191	1310	C 4	01 20 1067 090
110	115	217	2129	C 2	01 20 1067 110

Cruzetas


Cross

Croix

Cruces



01 20 1068 000



d	L	Z	I	Gr	Quant	Nº Código
63	91	160	342	1220	C 4	01 20 1068 063
75	104	188	396	1530	D 6	01 20 1068 075
90	108	220	436	2564	D 5	01 20 1068 090
110	115	270	500	4202	E 5	01 20 1068 110

Uniões abocardadas


Double sockets

Manchons à deux emboîtures

Manguitos



01 20 1005 000



d	I	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
63	280	133	3	470	E 27	01 20 1005 063
75	211	104	3	430	E 28	01 20 1005 075
90	220	108	4	536	E 15	01 20 1005 090
110	234	115	4	900	E 12	01 20 1005 110

Uniões telescópicas


Double socketed sleeve

Manchons coulissant

Manguitos de reparación



01 20 1185 000



d	l	Gr	Quant	Nº Código
75	211	422	E 28	01 20 1185 075
90	220	622	E 15	01 20 1185 090
110	234	918	E 12	01 20 1185 110

Pontas abocardadas


Male adaptor single socket

Manchons à une emboîture

Puntas



01 20 1022 000



d	l	L	L1	Z	Gr	Quant	Nº Código
63	137	91	41	46	230	D 90	01 20 1022 063
75	158	104	45	54	262	D 60	01 20 1022 075
90	170	108	52	62	408	D 36	01 20 1022 090
110	192	115	65	77	643	D 24	01 20 1022 110

Tampões


Caps

Bouchons femelle

Tapones hembra



01 20 1012 000



d	L	I	Gr	Quant	Nº Código
63	91	149	316	c 24	01 20 1012 063
75	104	174	450	c 18	01 20 1012 075
90	108	187	692	c 9	01 20 1012 090
110	115	220	1199	c 5	01 20 1012 110

Tês a 90° de redução


Reducing tees 90°

Tés à 90° de réduction

Tes 90° reducción



01 20 1004 000



d	d1	l	l1	L	L1	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
75	63	396	177	104	91	188	81	1250	C 4	01 20 1004 005
90	63	436	177	108	91	220	89	1911	E 5	01 20 1004 010
90	75	436	206	108	104	220	93	1862		01 20 1004 011
110	63	500	195	115	91	270	99	2792	E 4	01 20 1004 013
110	75	500	216	115	104	270	103	2868		01 20 1004 014
110	90	500	228	115	108	270	110	3053	E 3	01 20 1004 015

Uniões de redução

Reducing bushes

Mamelons de réduction

Reducciones

01 20 1007 000



d	d1	L	L1	I	Gr	Quant	Nº Código
75	63	158	137	303	725	C 5	01 20 1007 019
90	63	170	137	310	866	E 10	01 20 1007 022
90	75	170	158	331	1085	E 10	01 20 1007 023
110	63	192	137	341	1370		01 20 1007 024
110	75	192	158	362	1493		01 20 1007 025
110	90	192	158	370	1616		01 20 1007 026

Uniões de transição fêmea/macho


Transition reducers female/male

Manchons de transition femelle/mâle

Reducciones de transicion hembra/macho



01 20 1006 000



d	G	L	I	S	Gr	Quant	Nº Código
63	1"1/2	91	173	72	328	B 6	01 20 1006 017
63	2"	91	173	72	342	B 4	01 20 1006 019
75	2"1/2	104	202	95	557	B 2	01 20 1006 025
75	3"	104	202	95	579	B 2	01 20 1006 027
90	2"1/2	108	221	116	869	C 6	01 20 1006 034
90	3"	108	221	116	876	C 6	01 20 1006 036
90	4"	108	221	116	964	C 6	01 20 1006 040
110	2"1/2	115	253	130	1141	C 5	01 20 1006 047
110	3"	115	253	130	1163	C 5	01 20 1006 050
110	4"	115	253	130	1172	C 5	01 20 1006 054

Joelhos a 90° abocardados/roscados


Elbows 90° with threaded branch

Coudes à 90° avec dérivation filetée

Codos 90° transición roscados



01 20 1024 000



d	G	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
63	2"	91	81	455	C 15	01 20 1024 005

Tês a 90° abocardados/roscados

Tees 90° with threaded branch

Tés à 90° avec dérivation filetée

Tes 90° transición roscados

01 20 1026 000



d	G	I	L	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
63	1"1/2	342	91	160	40	841	C 9	01 20 1026 005
63	2"	342	91	160	40	760	C 9	01 20 1026 010
75	1"1/2	396	104	188	40	1066		01 20 1026 015
90	1"1/2	436	108	220	58	1595	E 5	01 20 1026 025
110	1"1/2	500	115	270	68	2598		01 20 1026 030
110	2"	500	115	270	68	2606	D 6	01 20 1026 031

Joelhos a 90° abocardados/colagem


Elbows 90° with branch for solvent welding

Coudes à 90° avec dérivation à coller

Codos 90° transición encolar



01 20 1025 000



d	d1	I	I1	L	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
63	63	171	72	91	80	34	405		01 20 1025 063
75	75	198	84	104	94	40	703		01 20 1025 075
90	90	218	99	108	110	48	1112		01 20 1025 090
110	110	250	119	115	135	58	1798		01 20 1025 110

Tês a 90° abocardados/colagem


Tees 90° with branch for solvent welding

Tès à 90° avec dérivation à coller

Tes 90° transición de encolar



01 20 1027 000



d	d1	I	L	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
63	63	342	91	160	34	688		01 20 1027 063
75	75	396	104	188	40	1098		01 20 1027 075
90	90	436	108	220	48	1698		01 20 1027 090
110	110	500	115	270	58	2798		01 20 1027 110

Tês a 90° de redução abocardados/colagem

Reducing tees 90° with branch for solvent welding

Tès à 90° de réduction avec dérivation à coller

Tes 90° de reducción transición encolar

01 20 1028 000



d	d1	I	L	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
63	50	342	91	160	34	767		01 20 1028 005
75	50	396	104	188	40	1047		01 20 1028 010
75	63	396	104	188	40	1050		01 20 1028 015
90	50	436	108	220	48	1595		01 20 1028 020
90	63	436	108	220	48	1570		01 20 1028 025
90	75	436	108	220	48	1611	c 2	01 20 1028 030
110	50	500	115	270	65	2583		01 20 1028 035
110	63	500	115	270	58	2592		01 20 1028 036
110	75	500	115	270	58	2617		01 20 1028 037
110	90	500	115	270	58	2688		01 20 1028 038

Joelhos a 45° abocardados/colagem


Elbows 45° with branch for solvent welding

Coudes à 45° avec dérivation à coller

Codos 45° transición encolar



01 20 1087 000



d	L	I	Gr	Quant	Nº Código
63	91	152	385	C 12	01 20 1087 063
75	104	176	581	C 6	01 20 1087 075
90	108	191	849		01 20 1087 090
110	115	217	1546		01 20 1087 110

Joelhos a 90° flangeados


Elbows 90° flanged

Coudes à 90° avec bride

Codos 90° con brida



01 20 1063 000



d	L	I	I1	Gr	Quant	Nº Código
63	91	171	113	821	C 10	01 20 1063 005
75	104	198	131	1253	C 6	01 20 1063 010
90	108	218	155	1867	C 4	01 20 1063 015
110	115	250	185	2829		01 20 1063 020

Tês a 90° flangeados


Tees 90° flanged

Tès à 90° avec bride

Tes 90° con brida



01 20 1029 000



d	l	l1	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
63	342	113	91	160	1104		01 20 1029 063
75	396	131	104	188	1648		01 20 1029 075
90	436	155	108	220	2353		01 20 1029 090
110	500	185	115	270	3829		01 20 1029 110

Tês a 90° de redução/flangeados


Reducing tees 90° flanged

Tès à 90° de réduction avec bride

Tes 90° de reducción con brida



01 20 1030 000



d	d1	l	l1	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
63	50	342	99	91	160	1057		01 20 1030 005
75	50	396	108	104	188	1337		01 20 1030 010
75	63	396	119	104	188	1466	D 4	01 20 1030 011
90	50	436	117	108	220	1885		01 20 1030 020
90	63	436	127	108	220	1986		01 20 1030 025
90	75	436	139	108	220	2161	E 2	01 20 1030 030
110	50	500	130	115	270	2873	D 4	01 20 1030 035
110	63	500	137	115	270	3008	D 4	01 20 1030 036
110	75	500	149	115	270	3167	D 4	01 20 1030 037
110	90	500	165	115	270	3443	D 4	01 20 1030 038

Ponta flangeada


Flanged adaptor

Manchons avec bride

Puntas con brida



01 20 1023 000



d	I	L	Gr	Quant	Nº Código
63	141	91	612	c 10	01 20 1023 063
75	161	104	786	c 7	01 20 1023 075
90	175	108	1070	c 4	01 20 1023 090
110	197	115	1589	c 3	01 20 1023 110

Joelhos a 45° flangeados


Elbows 45° flanged

Coudes à 45° avec bride

Codos 45° con brida



01 20 1088 000



d	L	I	I1	Gr	Quant	Nº Código
63	91	152	94	801		01 20 1088 063
75	104	176	109	1131		01 20 1088 075
90	108	191	128	1604		01 20 1088 090
110	115	217	152	2577		01 20 1088 110

Vedantes

Gaskets

Joints toriques

Juntas

08 20 8093 000



d	D	I	Gr	Quant	Nº Código
63	82	17	22		08 20 8093 063
75	98	18	38		08 20 8093 075
90	113	20	43		08 20 8093 090
110	135	20	58		08 20 8093 110