

ACCESSOIRES POUR SOUDER - PP-R

MATÉRIEL

PP-R (polypropylène-random). Cette matière est propre pour toutes utilisations en contact avec eau potable et autres fluides aux températures qui pourront aller jusqu'à 110°C. Cette matière est en accord aux normes ISO/TR7471.

NORMALISATION

Les accessoires à souder PLIMAT en PP-R sont fabriqués en accord à la norme prEN 12202-3.

MONTAGE

Le montage est fait par soudure, tout en utilisant des machines à souder propres pour cet effet. Les accessoires à souder en PP-R ont été conçus pour être assemblés à d'autres accessoires ou tubes en matière plastique (PP-R).

PRESSIION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 20 bar à 20°C (eau) ou 4 bar à 90°C (eau).

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

- d** - Diamètre nominal
- Quant** - Quantité de pièces pour chaque caisse
- Gr** - Poids approximatif en grammes
- B** - Caisse 29 x 23 x 16.5
- C** - Caisse 39 x 29 x 31 - Produits non fabriqués par Plimat, S.A *

Joelhos a 90°


Elbows 90°

Coudes à 90°

Codos 90°



02 05 2001 000



d	D	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
20	30	28	12	19	B 100	02 05 2001 020
25	36	32	14	28	B 60	02 05 2001 025
32	43	38	18	43	B 40	02 05 2001 032
40	53	42,5	21,5	72	C 100	02 05 2001 040
50	64	50,5	26,5	114	C 60	02 05 2001 050
63	80	61	33	204	C 30	02 05 2001 063

Tês a 90°


Tees 90°

Tés à 90°

Tes 90°



02 05 2003 000



d	D	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
20	30	28	12	25	B 70	02 05 2003 020
25	36	32	14	36	B 40	02 05 2003 025
32	43	38	18	55	B 20	02 05 2003 032
40	53	42,5	21,5	93	C 70	02 05 2003 040
50	64	50,5	26,5	146	C 40	02 05 2003 050
63	80	61	33	286	C 30	02 05 2003 063

Curvas a 90° fêmea/fêmea

Bends 90° female/female

Courbes à 90° femelle/femelle

Curvas 90° hembra/hembra

02 05 2159 000



d	D	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
20	30	56	40	24	B 80	02 05 2159 020
25	36	65,5	48,5	38	B 50	02 05 2159 025
32	43	78	58,5	62	B 25	02 05 2159 032

Curvas a 90° macho/fêmea

Bends 90° male/female

Courbes à 90° mâle/femelle

Curvas 90° macho/hembra

02 05 2160 000



d	D	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
20	30	56	40	19	B 100	02 05 2160 020
25	36	65,5	48,5	32	B 50	02 05 2160 025
32	43	78	58,5	56	B 25	02 05 2160 032

Joelhos a 45°


Elbows 45°

Coudes à 45°

Codos 45°



02 05 2067 000



d	D	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
20	30	21	5	16	B 120	02 05 2067 020
25	36	24	6	23	B 70	02 05 2067 025
32	43	28	8	35	B 50	02 05 2067 032
40	53	31	10	58	C 120	02 05 2067 040
50	64	36	12	86	C 70	02 05 2067 050
63	80	42,5	14,5	154	C 30	02 05 2067 063

Uniões de cruzamento

Crossovers

Dos d'anes

Salvatubos

02 05 2156 000



d	D	I	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
20	30	168	135	27,5	47	B 40	02 05 2156 020
25	36	203	171	36,5	78	B 20	02 05 2156 025
32	43	243	207	47,5	139	B 10	02 05 2156 032

Tês de redução a 90°


Reducing tees 90°

Tés à 90° de réduction

Tes 90° reducidas



02 05 2004 000



d	d1	D	D1	I	I1	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
25	20	36	30	32	30	16	14	35	B 50	02 05 2004 002
32	20	43	30	38	36	18	20	54	B 30	02 05 2004 004
32	25	43	36	38	36	18	18	55	B 30	02 05 2004 005

Uniões simples


Sockets

Manchons

Manguitos union



02 05 2005 000



d	D	l	Z	Gr	Quant	Nº Código
20	30	35	3	14	B 150	02 05 2005 020
25	36	39	3	20	B 100	02 05 2005 025
32	43	43	3	28	B 60	02 05 2005 032
40	53	45	3	39	C 180	02 05 2005 040
50	64	51	3	57	C 120	02 05 2005 050
63	80	59	3	105	C 75	02 05 2005 063

Uniões de redução macho/fêmea


Reducing sockets male/female

Manchons de réduction mâle/femelle

Reducciones macho/hembra



02 05 2006 000



d	d1	D	Z	I	Gr	Quant	Nº Código
25	20	30	37	21	12	B 150	02 05 2006 005
32	20	30	43	27	16	B 100	02 05 2006 006
32	25	36	43	25	20	B 90	02 05 2006 007
40	20	30	24,5	42,5	19	B 130	02 05 2006 015
40	25	36	26	44	22	B 120	02 05 2006 016
40	32	43	28	46	29	C 300	02 05 2006 017
50	20	30	27	48	32	C 170	02 05 2006 020
50	25	36	28,5	49,5	34	C 220	02 05 2006 021
50	32	43	30,5	51,5	38	C 180	02 05 2006 022
50	40	54	33	54	51	C 170	02 05 2006 023
63	25	36	33	60	59	C 150	02 05 2006 027
63	32	43	33	60	64	C 150	02 05 2006 028
63	40	54	34	61	66	C 120	02 05 2006 029
63	50	64	37	64	84	C 90	02 05 2006 030

Uniões de redução fêmea/fêmea


Reducing sockets female/female

Manchons de réduction femelle/femelle

Reducciones hembra/hembra



02 05 2007 000



d	d1	l	Z	D	D1	Gr	Quant	Nº Código
25	20	37	3	36	30	17	B 150	02 05 2007 002
32	20	39	3	43	30	21	B 100	02 05 2007 004
32	25	41	3	43	36	25	B 90	02 05 2007 005
40	20	40,5	4,5	53	30	32	C 280	02 05 2007 015
40	25	42	4,5	53	36	33	B 80	02 05 2007 016
40	32	44	4,5	53	43		C 220	02 05 2007 017
50	20	46	6,5	64	30	50	C 170	02 05 2007 020
50	25	47	6,5	64	36	50	C 220	02 05 2007 021
50	32	49	6,5	64	43	54	C 150	02 05 2007 022
50	40	51	6	64	53	57	C 110	02 05 2007 023
63	20	51	7,5	80	30	93	C 80	02 05 2007 026
63	25	52	7,5	80	36	93	C 80	02 05 2007 027
63	32	54	7,5	80	43	94	C 80	02 05 2007 028
63	40	56	7	80	53	96	C 80	02 05 2007 029

Uniões de redução fêmea/fêmea


Reducing sockets female/female

Manchons de réduction femelle/femelle

Reducciones hembra/hembra



02 05 2007 000



(suite)

d	d1	L	Z	D	D1	Gr	Quant	Nº Código
63	50	59	7	80	64	98	C 80	02 05 2007 030

Uniões de redução fêmea/macho


Reducing sockets female/male

Manchons de réduction femelle/mâle

Reducciones hembra/macho



02 05 2081 000



d	d1	D	l	Z	Gr	Quant	Nº Código
40	20	53	45,5	24,5	32	C 240	02 05 2081 015
40	25	53	47	26	34	C 240	02 05 2081 016
40	32	53	48	27	36	B 60	02 05 2081 017
50	20	64	53	29	51	C 220	02 05 2081 020
50	25	64	53,5	29,5	54	B 40	02 05 2081 021
50	32	64	55	31	56	B 40	02 05 2081 022
50	40	64	56,5	32,5			02 05 2081 023
63	20	80	59,5	31,5			02 05 2081 026
63	25	80	61	33			02 05 2081 027
63	32	80	62	34	100	C 150	02 05 2081 028
63	40	80	64	36			02 05 2081 029
63	50	80	66	38			02 05 2081 030

Tampões fêmea


Caps

Bouchons femelle

Tapones hembra



02 05 2012 000



d	D	l	Gr	Quant	Nº Código
20	30	27	10	B 200	02 05 2012 020
25	36	30	18	B 140	02 05 2012 025
32	43	34	24	B 90	02 05 2012 032
40	53	30	30	C 300	02 05 2012 040
50	64	37	48	C 200	02 05 2012 050
63	80	44	93	C 100	02 05 2012 063

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



40 90 8093 000



d	G	D	D1	l1	l2	Z1	Z2	Gr	Quant	Nº Código
20	40x10	46	28	26	20	10	3	32	B 60	02 05 2114 020
25	47x10	56	36	28	23	10	3	54	B 40	02 05 2114 025
32	53x8	67	42	30	26	10	3	79	B 20	02 05 2114 032
40	66x8	82	52	41	31	13	3	131	C 60	02 05 2114 040
50	74x8	88	63	45	35	14	3	160	C 45	02 05 2114 050
63	90x8	106	77	52	42	14	3	259	C 30	02 05 2114 063

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



40 90 8093 000



Ecrans

d	G	I	D	Gr	Quant	Nº Código
20	40x10	22	46	12		02 01 2118 012
25	47x10	26	56	23		02 01 2118 034
32	53x8	28	67	36		02 01 2118 100
40	66x8	30	82	52		02 01 2118 114
50	74x8	31	88	56		02 01 2118 150
63	90x8	38	106	94		02 01 2118 200

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



40 90 8093 000



Pièces folles

d	A	D	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
20	36	28	20	3	7		02 05 2116 020
25	43	36	23	3	13		02 05 2116 025
32	50	42	26	3	17		02 05 2116 032
40	63	52	31	3	28		02 05 2116 040
50	69	63	35	10	38		02 05 2116 050
63	83	77	42	14	63		02 05 2116 063

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



40 90 8093 000



Pièces folles filetées

d	G	I	Z	E	F	H	D	Gr	Quant	Nº Código
20	40x10	26	10	28,4	4,3	2,5	28	12		02 05 2117 020
25	47x10	28	10	35,5	4,8	2,5	36	19		02 05 2117 025
32	53x8	30	10	39,6	4,6	2,5	42	26		02 05 2117 032
40	66x8	41	13	51,8	7	4	52	46		02 05 2117 040
50	74x8	45	14	57,4	7	4	63	61		02 05 2117 050
63	90x8	52	14	70	6,5	4	77	96		02 05 2117 063

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



40 90 8093 000



Jointos toriques

D	d	L	Gr	Quant	Nº Código
28,86	21,80	3,53			40 90 8093 011
35,23	28,17	3,53			40 90 8093 014
38,36	31,30	3,53			40 90 8093 015
51,30	40,64	5,33			40 90 8093 018
57,65	46,99	5,33			40 90 8093 024
70,36	59,70	5,33			40 90 8093 030

Torneiras


Faucet

Robinetts

Llave



02 05 2172 000



d	D	I	Z	L	Gr	Quant	Nº Código
20	65	36	19,5	73	205	C 28	02 05 2172 020
25	65	40	21	80	269	C 28	02 05 2172 025
32	65	43	21	80	284	C 28	02 05 2172 032

Torneiras haste longa

Faucet long head work spindle

Robinetts hampe long

Llave asta larga

02 05 2173 000



d	D	I	Z	L	Gr	Quant	Nº Código
20	65	36	19,5	107	255	C 28	02 05 2173 020
25	65	40	21	111	316	C 28	02 05 2173 025
32	65	43	21	111	326	C 28	02 05 2173 032